

## 志賀原子力発電所 2 号機タービン羽根点検に伴うひびの確認について

志賀原子力発電所 2 号機では、中部電力(株)浜岡原子力発電所 5 号機で発生したタービンのトラブルに関連し、原子力安全・保安院からの指示を受け、7 月 5 日に原子炉を停止しタービンの点検を行っている。

本日午後 2 時 4 0 分、北陸電力(株)より、志賀原子力発電所 2 号機においても同様の箇所において、ひびが発見されたとの報告を受けた。

午後 2 時現在、タービン羽根点検対象 8 4 0 枚のうち、1 5 枚の点検を行い、2 枚にひびが確認されたとのこと。

この報告を受け、県では、本日午後 4 時 3 0 分から、志賀原子力発電所へ周辺市町と共に立入調査を行い、状況確認を行っている。

(立入調査結果について、終了後、公表予定。)

本件は、連絡基準に係る覚書の連絡区分Ⅱ（速やかに連絡すべきもの）により連絡があったもの。

今後は、点検の進捗に合わせ、適宜立入調査を実施し、状況確認を行っていくとともに、原因の究明について、原子力安全・保安院とも協議していくこととしている。

平成 1 8 年 7 月 1 8 日  
原子力安全対策室  
外線直通 076-225-1465  
県庁内線 4234