

平成 22 年 12 月 11 日
原子力安全対策室

志賀原子力発電所 1 号機の原子炉再起動について

原子力安全対策室は、昨日、志賀町とともに立入調査を実施し、原子炉冷却材再循環ポンプの軸封部内のシール交換について確認を行った。

取り外したシールには北陸電力が推定していた微細な異物による傷があることを確認した。

また、シールを新しいものに交換し、ポンプの軸封部の復旧及びポンプの組立て後に行ったポンプの試運転に立ち会い、ポンプが正常に動作していることを確認した。

原子力安全対策室及び志賀町は、ポンプの試運転において問題がなかったことから、昨日、原子炉を再起動することを了承した。

連絡先 原子力安全対策室 外線直通 076-225-1465 県庁内線 4234
