

志賀原子力発電所 2号機 低圧タービンの点検状況について

本日午前9時、北陸電力(株)より、中部電力(株)浜岡5号機タービン破損事故に関連して点検を行っている志賀2号機低圧タービン第12段の羽根の点検状況について報告があった。

1. 点検状況（7月24日現在）

A、B、C3基の低圧タービンの内、A、B2基の点検が終了。

2. 点検結果

A、Bの2基の低圧タービンの第12段の羽根560枚の内、146枚の根元取り付け部にひびが確認された。

3. 県の対応

本日、午前中に立入調査を実施し、ひびの発生状況等を確認する。

平成18年7月25日
原子力安全対策室
外線直通 076-225-1465
県庁内線 4234