

平成23年2月4日
原子力安全対策室

志賀原子力発電所2号機の原子炉再起動について

原子力安全対策室は、本日、志賀町とともに立入調査を実施し、原子炉格納容器内の冷却装置からの凝縮水流量の低下に関する再発防止対策等の実施状況について調査を行った。

立入調査では、

- ①配管等洗浄作業の実施状況
- ②詰まりのあった部分の配管が取り外して点検できる構造であること
- ③また、制御棒2本の電源が入らない不具合についても、予備品の電源用の基板との交換により電源が正常に復旧したことを確認した。

原子力安全対策室及び志賀町は、記録及び現場の確認において問題がなかったことから、本日、原子炉を再起動することを了承した。

連絡先	
原子力安全対策室	
外線直通	076-225-1465
県庁内線	4234