

発電所名	志賀原子力発電所1号機	日時	平成29年2月17日
件名	志賀原子力発電所構内における協力会社仮設事務所内での火災発生と鎮火について		
事象発生箇所	設備名	その他	
	系統名	その他	
	装置名	その他	
	標準装置名		
	機器名	その他	
	部品名	その他	
発生前の電気出力	-	発見時のプラント状況	-
放射能の影響	無し		
発見方法	試験・検査	発電停止時間	-
原因分類	火災		
国への法令報告根拠	-	国際原子力事象評価尺度(INES)	-
事象発生状況	2月17日7時15分頃、志賀原子力発電所構内の協力会社仮設事務所内にあるウォーターサーバー(冷水給水器)付近で火災の発生を確認したため、ただちに、発電所の化学消防隊が消火し、その後、志賀消防署が鎮火を確認した。		
原因調査の概要	-		
事象の原因	志賀消防署による現場確認の結果、出火原因はウォーターサーバーの電源コードの短絡(ショート)によるものと判断した。		
再発防止対策	発電所構内の全ての電源コードについて過熱するような状態になっていないことを確認した。 また、速やかに、仮設事務所に火災報知器を設置した。今後、監視を強化していく。		