

平成22年4月2日
原子力安全対策室

志賀原子力発電所1号機
原子炉再循環ポンプの制御基板の故障警報の発生について

本日、北陸電力より、定格出力で運転中の志賀1号機において、原子炉内部の冷却水を循環させるためのポンプ（原子炉再循環ポンプ）の制御基板の故障警報が出たとの連絡があった。（午前3時55分に発生。）

当該基板は、自動的にバックアップ用の基板に切り替わったことから、原子炉再循環ポンプは正常に運転を継続している。

北陸電力では、故障した基板（消耗品）を本日中に予備品と交換するとしている。

県では、本日13時30分から立入調査を実施し、故障の状況等を確認した。

本件は、連絡基準Ⅱ「速やかな連絡が必要なもの」に該当するものとして、北陸電力から連絡があったもの。

原子力安全対策室 (直通) 076(225)1465 (県庁内線) 4234
--