

平成15年 9月10日
石川県原子力安全対策室

「志賀原子力発電所における県・地元町への連絡基準に係る覚書」
連絡区分Ⅲに係る連絡（平成15年8月分）について

本日（9月10日（水））、北陸電力(株)から、別紙のとおり、「志賀原子力発電所における県・地元町への連絡基準に係る覚書」連絡区分Ⅲに係る（保守情報として連絡することが適当なもの）平成15年8月分の連絡がありました。

これらについては、適切な処理等が行われることにより、特段の問題は生じないと考えておりますが、県では、処理状況等について、今後、定期的に行っている立入調査等において確認を行っていくこととしています。

また、3ヶ月毎に開催している石川県原子力環境安全管理協議会においても、報告することとしております。

連絡先 原子力安全対策室（内線 4234） TEL 076-225-1465
--

(別 紙)

北陸電力から連絡があった平成15年8月の「志賀原子力発電所における県・地元町への連絡基準に係る覚書」連絡区分Ⅲ（保守情報として連絡することが適当なもの）の事象は、以下のとおり

平成15年8月分

発生日	件名	事象の概要	備考
8月11日	原子炉内等の薄膜状の沈降物の回収について	8月11日までに原子炉圧力容器内、使用済燃料貯蔵プールの一部及び蒸気乾燥器・気水分離器プールの一部などに数ミリから10数センチの長さの薄膜状の沈降物（通常、原子炉内で見られる鉄さびと同類の物質）が点在しているのを確認した。沈降物は、回収する。	
8月13日	ドライクリーニング設備からの水漏れについて	8月13日午後3時30分頃、サービス建屋内の洗濯設備室にて、ドライクリーニングA号機を運転していたところ、排水管の空気抜き口から水が床面に約5.7リットルこぼれているのを確認した。こぼれた水は拭き取った。こぼれた水に放射能はない。	
8月20日	原子炉格納容器内の冷却器（クーラー）排水受口からの水漏れについて	8月20日午前10時15分頃、原子炉格納容器内の原子炉格納容器冷却器（クーラー）排水受口から水が床面に約21リットルこぼれているのを確認した。こぼれた水は拭き取った。こぼれた水に放射能はない。	
8月29日	タービン建屋内での主油タンク油冷却器からの油漏れについて	8月29日午前9時20分頃、タービン潤滑油系の弁点検作業のため点検対象弁を開けたところ、油冷却器下部から油が約45リットルこぼれた。こぼれた油は拭き取った。こぼれた油に放射能はない。	
8月30日	モニタリングポストNo.1の高レンジモニタの異常について	8月31日午前11時15分、モニタリングポストNo.1の高圧電源装置故障のため、高レンジモニタの異常を示す警報が発生し、当該モニタの指示値が低下した。予備品と取り替え、復旧。	