

平成21年8月18日
原子力安全対策室

志賀原子力発電所2号機
使用済燃料貯蔵プール内の異物（布きれ）について

本日午前5時30分頃、北陸電力(株)より、昨日午後10時23分頃、定期検査中の志賀原子力発電所2号機使用済燃料貯蔵プールにおいて、原子炉からプール内へ燃料集合体の移送作業を行っていたところ、移送した燃料集合体の上部に布きれを発見した旨の連絡があった。

北陸電力では、既に布きれを回収しており、原子炉内の燃料上部やプール内に同様の異物がないことを確認している。

原子力安全対策室では、志賀町職員とともに、午前10時から立入調査を行い、使用済燃料貯蔵プールの機能に問題がないこと、プール内での布きれの状況、プール内の異物調査の内容等について確認を行った。

本件による、外部への放射性物質による影響はない。

本件は、連絡基準Ⅱ「速やかな連絡が必要なもの」に該当するものとして、北陸電力から連絡があったもの。

原子力安全対策室 (直通) 076(225)1465 (県庁内線) 4234
--