

志賀原子力発電所 1 号機の立入調査の実施結果について

志賀原子力発電所に対し、下記のとおり立入調査を実施した。

記

1 日 時 平成 1 5 年 6 月 6 日（金）午後 5 時 3 0 分～午後 9 時 3 0 分

2 調査者 3 名

石川県（1 名）、志賀町（1 名）、富来町（1 名）

3 調査内容

北陸電力志賀原子力発電所 1 号機の定期検査において、作業中に配管の水があふれ、作業員にかかるという事象が発生していたことが本日判明した。

この件に関して、以下の 3 点について、その作業工程や管理等の状況を確認するため立入調査を実施した。

・実施した調査内容

①作業場所の現場確認

②作業の実施状況（作業計画、作業手順等）の確認

③作業員等への被ばく管理実施状況の確認

4 立入調査結果及び今後の対応

記録確認を行った結果、作業員への被ばくがなかったことを確認した。

なお、配管の水があふれ作業員にかかったことについて、どのような工程管理上の問題があったのか点検評価を行うとともに、今後の対応策について報告するよう北陸電力に求めることとした。

連絡先

石川県原子力安全対策室(内線 4231)

TEL 076-225-1465