

平成21年5月25日
原子力安全対策室

環境放射線等のモニタリング体制の強化について

本日、北朝鮮において核実験を実施した旨の公表がありました。

石川県危機管理監室では、本日より下記のとおり環境放射線等モニタリングを強化することといたしました。

本日16時現在までの測定結果については別添のとおりであり、異常値は観測されていません。

なお、詳細は原子力安全対策室ホームページ (<http://atom.pref.ishikawa.jp/>) から確認できます。

記

1. 空間線量率

①観測局

- ・能登地区 志賀町 7箇所、七尾市 2箇所（県実施）
志賀原子力発電所 7箇所
- ・金沢地区 金沢市 1箇所（県実施）

②可搬型モニタリングポスト（追加）

- ・奥能登地区 1箇所
- ・中能登地区 1箇所
- ・加賀北部 1箇所
- ・加賀南部 1箇所

2. 飲料水の測定（追加）

ダムの水や表流水を飲料水としているところについて調査を実施。
（6カ所）

3. 土壌の測定（追加）

県内各地区5カ所の土壌を採取し、測定を行う。

注）追加実施分（可搬型モニタリングポスト、飲料水の測定、土壌の測定）の結果については明日から発表いたします。

連絡先
原子力安全対策室
外線直通 076-225-1465
県庁内線 4234

空間放射線量率測定結果(県実施)

(単位:nGy/h)

地点 時刻	志賀原子力発電所周辺									能美市	金沢市
	志賀町						七尾市				
	志賀局	赤住局	直海局	五里峠局	福浦局	熊野局	風無局	土川局	大津局	辰口局	太陽が丘
5/25 10 : 00	47.6	定期点検中	51.7	55.6	40.5	47.5	49.6	40.7	42.9	42.6	47
11 : 00	47.8	定期点検中	51.8	55.6	40.5	47.4	49.8	40.7	42.8	42.5	47
12 : 00	47.9	定期点検中	51.9	55.6	40.6	47.3	49.8	40.7	43.0	42.7	47
13 : 00	48.1	定期点検中	51.9	55.8	40.5	47.4	50.0	40.8	43.0	42.5	47
14 : 00	47.9	定期点検中	51.9	55.9	40.7	47.5	49.9	41.1	43.1	42.5	47
15 : 00	48.0	48.9	52.0	55.8	40.6	47.5	49.7	41.1	43.4	42.4	47
16 : 00	47.8	49.0	52.1	55.7	40.6	47.6	49.9	41.2	43.2	42.5	47
17 : 00											
18 : 00											
19 : 00											
20 : 00											
21 : 00											
22 : 00											
23 : 00											
24 : 00											
5/26 1 : 00											
2 : 00											
3 : 00											
4 : 00											
5 : 00											
6 : 00											
7 : 00											
8 : 00											
9 : 00											

空間線量率: 異常なし

空間放射線量率測定結果(北陸電力モニタリングポスト)

(単位:nGy/h)

地点 時刻	北陸電力 志賀原子力発電所敷地内設置分						
	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7
5/25 10 : 00	27.3	32.3	28.0	35.5	28.0	34.0	26.0
11 : 00	27.7	32.3	28.2	35.3	27.8	34.3	26.0
12 : 00	27.8	32.5	28.0	35.0	28.0	34.0	25.8
13 : 00	27.5	32.3	28.0	35.5	28.0	34.2	26.0
14 : 00	27.2	32.2	28.0	35.8	28.0	34.0	25.8
15 : 00	27.3	32.2	28.0	35.2	28.0	33.8	25.8
16 : 00	27.2	32.2	28.0	35.3	27.7	34.0	26.0
17 : 00							
18 : 00							
19 : 00							
20 : 00							
21 : 00							
22 : 00							
23 : 00							
24 : 00							
05/26 1 : 00							
2 : 00							
3 : 00							
4 : 00							
5 : 00							
6 : 00							
7 : 00							
8 : 00							
9 : 00							

空間線量率: 異常なし