

平成24年1月20日

志賀原子力発電所1号機 測定器の点検作業手順の間違ひについて

本日、北陸電力から第13回定期検査中（冷温停止中）の志賀原子力発電所1号機において、原子炉内の放射線量の測定器を点検していたところ作業員が手順を間違えたとの連絡があった。

作業員は直ぐに、正しい手順に戻し復旧している。

本件により、原子炉に何か影響が出るものではないが、保安規定に反したことから国への報告事項となっている。

本日、北陸電力はホームページに公表予定。

本件については、2月に県へ連絡区分Ⅲ（定例報告）として正式に報告される予定。

原子力安全対策室
県庁内線 4232
直 通 076(225)1465