

志賀原子力発電所タービン建屋内の所内暖房用設備配管からの漏水について

平成15年6月26日

本日午後3時30分、北陸電力より定期検査中の志賀原子力発電所1号機のタービン建屋において、漏水があり作業員8名に水がかかるという事象が午前10時30分に発生したとの連絡があった。

漏水は、補助ボイラー（発電所建屋内の暖房等に使用する蒸気をつくるもの）につながるポンプの試運転時に発生したものであり、ポンプにつながれた仮設配管（ゴムホース）から霧状に水が飛散し、作業員にかかったもの。

補助ボイラーに使用される水は純水であり、放射能は含まれず、従って作業員に被ばくはないが、県としては本日立入調査を実施する。

連絡先

石川県原子力安全対策室(内線 4231)

TEL 076-225-1465