

## 志賀原子力発電所 1 号機の立入調査の実施結果について

志賀原子力発電所に対し、下記のとおり立入調査を実施した。

### 記

- 1 日 時 平成 1 5 年 1 1 月 1 2 日 (水) 午後 4 時 3 0 分～午後 5 時 4 0 分
- 2 調査者等 5 名  
(調査者) 石川県 (2 名)、志賀町 (2 名)、富来町 (1 名)
- 3 調査内容  
本日、北陸電力志賀原子力発電所 1 号機の定期検査において、原子炉再循環ポンプ (A) 入口配管ドレン弁の分解点検中、漏水があったとの連絡があった。  
この件に関して、以下の 3 点について、その作業工程や管理等の状況を確認するため立入調査を実施した。
  - ・実施した調査内容
    - ①作業場所の現場確認
    - ②漏水の処理方法の確認
    - ③作業員等への被ばく管理実施状況の確認
- 4 立入調査結果及び今後の対応  
記録確認を行った結果、作業員の被ばくもなく、漏れた水の処理も適切な処理が行われていることを確認した。

平成 1 5 年 1 1 月 1 2 日 原子力安全対策室 (直通) 076(225)1465 (県庁内線) 4 2 3 4
---