

平成16年6月28日
石川県原子力安全対策室

志賀原子力発電所1号機 復水器の点検・補修結果について
(復水器内の細管からの漏水)

本日、午前8時30分北陸電力㈱より、志賀原子力発電所1号機の復水器に係る補修作業が終了した旨連絡があった。

これを受け、本日立入調査を実施し、復水器内の導電率に問題がないことを確認した。導電率については、1号機の出力が上昇過程にあり、蒸気の量が少ないことから、通常の数よりは若干高めであるため、最終的には定格熱出力一定運転に復帰した時点での状況を今後確認することとしている。

- ①立入日時 6月28日(月) 午前10時～午前10時40分
②調査者等 4名 石川県(1名)、志賀町(1名)、富来町(1名)、
中島町(1名)
③調査項目 ・導電率の確認
・志賀原子力発電所の運転状況
・その他

なお、点検・補修状況についても、昨日立入調査を実施しており、作業が問題なく実施されたことを確認している。

- ①立入日時 6月27日(日) 午後2時～午後3時50分
②調査者等 7名 石川県(3名)、志賀町(2名)、富来町(1名)、
中島町(1名)
③調査項目 ・作業手順の確認
・点検状況の確認
・補修方法の確認
・補修状況の確認
・その他

連絡先 石川県原子力安全対策室(内線 4231) TEL 076-225-1465
