

平成20年11月5日
原子力安全対策室

志賀原子力発電所周辺の放射線監視データの送信不良について（第2報）

11月4日午後4時40分頃、石川県が志賀原子力発電所周辺に設置している環境放射線観測局9局、北陸電力が発電所周辺に設置しているモニタリングポスト7局、計16局の監視データ全てが県保健環境センターに伝送されず、ホームページにも表示できない状況となりました。（お知らせ済み）

その後、機器の点検・調整を行い、県の環境放射線観測局（9局）の監視データについては、全て伝送され、ホームページにも表示できる状況となりました（4日午後9時過ぎ）が、北陸電力のモニタリングポスト等（モニタリングポストデータ、排気筒モニタ、放水ピットモニタ）の監視データについては、未だ伝送されない状況が続いており、引き続き原因の調査を行っております。

なお、北陸電力のモニタリングポスト等（モニタリングポストデータ、排気筒モニタ、放水ピットモニタ）の監視データについては、県の志賀町監視センターで確認可能であり、異常は認められておりません。

平成20年11月5日 原子力安全対策室 (直通)076(225)1465 (県庁内線)4234
--