

令和6年1月30日  
危機対策課原子力安全対策室  
室長 小坂 幸生  
県庁内線 4310  
外線直通 076-225-1465

## 志賀原子力発電所1号機 非常用ディーゼル発電機の通常の状態への復帰について

本日、北陸電力から、志賀町での震度5弱を観測(1月16日)したことから社内規定に基づき行った志賀原子力発電所1号機の非常用ディーゼル発電機の試運転で3台のうち1台が起動後自動停止した件について、原因及び対策を取りまとめるとともに、通常の状態(使用可能な状態)に復帰したことの報告があった。

→外部電源は確保されており、非常用ディーゼル発電機3台のうち2台が使用可能な状態であったことから、安全上の問題はなかった。非常用ディーゼル発電機3台とも使用可能となる。

**原因：**地震直後の変圧器の油漏れにより1号機は2号機を経由するルートで電気を取り込んでいたため、規定時間内に出力上昇ができず自動停止となったもの

**対策：**非常用ディーゼル発電機が一定の出力を保てるよう、1号機内の電気の接続先ルートを変更

県では、今後、定期の立入調査により、現場確認を行い、対応状況の確認を行うこととしている。